

Vizsgálati jegyzőkönyv

Minta típusa:	Ivóvíz	Minta iktatószáma:	6242/2019
Minta rendeltetése:	ellenőrzés	Mintavétel ideje:	2019. 11. 07.
Mintavétel típusa:	pontminta	Minta beérkezés ideje:	2019. 11. 07.
A mintavétel:	Akkreditált	Vizsgálat kezdetének ideje:	2019. 11. 07.
Mintavevő neve:	Madarász Attila	Vizsgálat befejezésének ideje:	2019. 11. 11.
Megrendelő neve:	Grót-Broyler Kft.	Eredménykiadás ideje:	2019. 11. 11.
Megrendelő címe:	8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.		
Megrendelő megbízottja:	Oláhné Volner Katalin		
Mintavétel helye:	9915 Hegyháthodász, Külterület Hrsz.: 091/7 Fürdő, kézmosó csap		

Komponens	Eredmény	Határérték	Módszer
Szín (látszólagos)	színtelen		MSZ EN ISO 7887:2012 4.
Szag	szagtalan		MSZ EN 1622:2007 M:C
Fajl. el. vezetőképesség (20 oC)	µS/cm	378	MSZ EN 27888:1998
KOI ps	O ₂ mg/l	<0,20	MSZ 448-20:1990
Nitrit	mg/l	<0,03	MSZ EN ISO 10304-1:2009
Aktív klór szabad (helyszíni)	mg/l	<0,10	MSZ 448 - 25:1981 4.
Aktív klór kötött (helyszíni) számított érték	mg/l	<0,10	MSZ 448 - 25:1981 4.
Aktív klór összes (helyszíni)	mg/l	<0,10	MSZ 448 - 25:1981 4.
Coliformszám	100 ml-ben	0	MSZ EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli száma	100 ml-ben	0	MSZ EN ISO 9308-1:2015
Telepképző egység száma (22 oC)	1 ml-ben	0	MSZ EN ISO 6222:2000

A vizsgált jellemzők szempontjából a módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint a vízminta nem esik kifogás alá. #

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Laboratórium
8900 Zalaegerszeg, Szennyvíztisztító telep
Külterület 0940/7 hrsz.
Tel: (92) 500-331, (92) 500-332

: nem akkreditált vizsgálati módszer
Másolat a jegyzőkönyvről csak teljes terjedelemben készíthető.
A jegyzőkönyvben foglalt eredmények csak az adott mintára vonatkoznak.

Takács Beáta
Takács Beáta
laboratóriumvezető

A vizsgálati eredmények harmadik fél által végzett megfelelőségértékelési tevékenységből származnak.